

Houa Nam Kham

Ce village situé dans la montagne, à 20 km du centre du district est constitué de 2 hameaux qui se sont rapprochés entre 2007 et 2012 de Ban Na Kham, où se situe le dispensaire et le collège. Ils sont repartis l'un dans un vallon et l'autre sur une crête, séparés par un col occupé par l'école. Le réseau seulement construit ne distribue déjà plus d'eau au quartier supérieur. Vixay voulait nous expliquer la situation sur place.

Personnes présentes : Sychampa, Vixay (responsable de la Nam Saat provinciale), Kham Sompachit (chef du bureau de l'éducation du district), Thouy (technicien au bureau de l'éducation, Khamsay (adjoint à la santé du district) Etienne, Marie-Pierre, Marie France, Jean Claude, Francine.

Visite le 21 janvier à 16 h 55	
Village	Houa Nam Kham
Coordonnées	Latitude : 20 ;54 ;31 .617 Longitude : 101 ;39 ;28.288
District	Na Mor
Ethnies	Hmong pour le village supérieur Akha pour l'inférieur
Chef du village	Moua Seng, chef désigné par l'administration Le village est sous tutelle Hène Vissone, chef adjoint (élu)
Autres interlocuteurs	Poyé, chargé de la sécurité du village Boun Vang Hian, directeur d'école
Population	122 maisons 139 familles (dont 76 familles pour le village du bas) 701 habitants 356 femmes
Réseau d'eau	Actuellement le village Hmong et l'école ne reçoivent plus d'eau. Le hameau Akha est toujours alimenté.
Constat	Nous sommes allés jusqu'à un col qui domine le quartier supérieur. Le chef nous a montré sur la montagne face à nous l'endroit où se situe le captage. Il est nettement au-dessus du niveau des maisons les plus élevées, ce que Vixay nous confirme. En revanche, la conduite qui mène au quartier supérieur et à l'école doit descendre dans une vallée et remonter pour franchir le col au-dessus du hameau hmong et de l'école. La conduite qui descend vers le quartier Akha n'a pas ce profil en V profond, elle descend en pente plus régulière.
Explications	Le réseau a été construit en 2022 avec l'aide du département provincial de l'Energie et des Mines avec un montant limité, en passant par le chef du district, en dehors de la Nam Saat. Le contrôle du chantier était aléatoire, confié à l'entreprise. Le budget était de 69 millions de kips (3900 €). L'inflation de 2022 a fait grimper les prix des matériaux. Il a donc été acheté des tuyaux de moindre épaisseur, de moindre qualité et d'un diamètre inadapté pour les pressions au point le plus bas. Ils n'ont pas résisté. La construction du réservoir qui doit couper la pression en amont du village Hmong reste à la charge des villageois qui n'ont plus de budget.
Solution proposée	Vixay, propose de changer 3400m de tuyau de mauvaise qualité depuis le captage jusqu'au réservoir à construire en amont du quartier Hmong.

	Les villageois peuvent apporter 6 millions de kips et leur travail à raison de 1200 jours/homme sous la direction de Sitong responsable de la Nam Saat du district.
Santé	Le centre de santé de Ban Na Kham n'est qu'à quelques km
Enseignement	143 écoliers fréquentent la vieille école primaire en mauvais état. Elle se situe au milieu des 2 hameaux et ne dispose pas d'eau
Ressources	50% de rizières de pente et 50% de bas-fond Elevage de bovins, de chèvres et de porcs Maïs, larmes de Job
Demandes	Réparation du réseau Non formulé, mais une école en brique ne serait pas inutile !



Tuyaux de mauvaise facture



Réunion dans la salle commune



L'école entre les 2 hameaux